

Link do produktu: <https://technikbasenowy.pl/pompa-america-czesci-zamienne-p-4.html>



Pompa America CZĘŚCI ZAMIENNE

Cena **136,67 zł**


Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **HD006000**

Kod producenta **HD006000**

Opis produktu

CZĘŚCI ZAMIENNE DO POMPY AMERICA. KAŻDY ELEMENT JEST PONUMEROWANY WEDŁUG RYSUNKU PONIŻEJ. PROSIMY O WYBÓR INTERESUJĄCEGO.



Art.nr.	Numer części
HD006000	1
HD018000	2
HD021000	3
HD036000	7



TECHNIKBASENOWY.PL
CZĘŚCI ZAMIENNE
DO BASENU I WANIEŃ SPA

WWW.TECHNIKBASENOWY.PL

CHEMIA BASENOWA TECHNIKA BASENOWA

SERWIS BASENOWY

tel.: 94 71 79 120

mobile: 609 393 012

Infolinia: 801 011 329

fax.: 94 71 79 121

HD021100	8
HD041000	9
HD021035	10
HD046005	11
HD031075	12
HD051010	13 do 0,37kW ,11m3/h
HD051015	13 do 0,55kW ,13m3/h
HD051025	13 do 0,75kW ,17m3/h
HD051035	13 do 1,10kW ,20m3/h
HD021060	14
HD056005	15
HD066000	17
HD071005	18
MT086040	33+34 do 0,37kW=0,5HP
MT086045	33+34 do 0,55kW -0,75kW-1,1kW=0,75HP-1,0HP-1,5HP
MT086055	35 do 0,37kW=0,5HP
MT086060	35 do 0,55kW -0,75kW-1,1kW=0,75HP-1,0HP-1,5HP
HD076010	36
HD021115	37
HD076005	38
HD076000	39

Produkt posiada dodatkowe opcje:

kod: HD006000 , HD018000 , HD021000 , HD036000 , HD021100 , HD041000 , HD021035 , HD046005 , HD031075 , HD051010 , HD051015 , HD051025 , HD051035 , HD021060 , HD056005 , HD066000 , HD071005 , MT086040 , MT086045 , MT086055 , MT086060 , HD076010 , HD021115 , HD076005 , HD076000