

Link do produktu: <https://technikbasenowy.pl/pompa-masazu-new-contra-czesci-zamienne-p-274.html>




Pompa masażu New Contra - CZĘŚCI ZAMIENNE

Cena	60,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	51364000

Opis produktu

Pompa masażu New Contra - CZĘŚCI ZAMIENNE





TECHNIKBASENOWY.PL
CZĘŚCI ZAMIENNE
DO BASENU I WANIEŃ SPA

WWW.TECHNIKBASENOWY.PL

CHEMIA BASENOWA TECHNIKA BASENOWA

SERWIS BASENOWY

tel.: 94 71 79 120

mobile: 609 393 012

Infolinia: 801 011 329

fax.: 94 71 79 121

Art.nr	Nr części pompy New Contra
51364000	8
51356000	10
51355000	18
51311011	55
51311013	55
51311014	55
51321010	57
51305001R	61
51301010	62
51301020	78
2342013	80
4530311R	200
4610111R	201
4327515R	208
4327514R	208
51307000	209

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOD New Contra: 51364000 , 51356000 , 51355000 , 51311011 , 51311013 , 51311014 , 51321010 , 51305001R , 51301010 , 51301020 , 2342013 , 4530311R , 4610111R , 4327515R , 4327514R , 51307000