

Link do produktu: <https://technikbasenowy.pl/pompa-newbcc-czesci-zamienne-p-273.html>




Pompa NewBCC - CZĘŚCI ZAMIENNE

Cena **687,42 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Pompa NewBCC - CZĘŚCI ZAMIENNE





TECHNIKBASENOWY.PL
CZĘŚCI ZAMIENNE
DO BASENU I WANIEŃ SPA

WWW.TECHNIKBASENOWY.PL

CHEMIA BASENOWA TECHNIKA BASENOWA

SERWIS BASENOWY

tel.: 94 71 79 120

mobile: 609 393 012

Infolinia: 801 011 329

fax.: 94 71 79 121

Art.nr	Nr części
HD041045	1
HD036000	2
HD021100	3
HD031075	4
HD051145	5 do 2,20kW , 45m ³ /h
HD051150	5 do 2,90kW , 63m ³ /h
HD051149	5 do 4,00kW , 72m ³ /h
HD056010	6
HD021095	7
HD061040	8
HD066020	9
HD071015	10
HD021125	37
HD076025	38+39

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOD New BCC: HD041045 , HD036000 , HD021100 , HD031075 , HD051145 , HD051150 , HD051149 , HD056010 , HD021095 , HD061040 , HD066020 , HD071015 , HD021125 , HD076025