

Link do produktu: <https://technikbasenowy.pl/pompa-badu-picco-czesci-zamienne-p-23.html>




Pompa Badu Picco CZĘŚCI ZAMIENNE

Cena	386,27 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	2921.510.100
Kod producenta	2921.510.100

Opis produktu

CZĘŚCI ZAMIENNE DO POMPY BADU PICCO.KAŻDY ELEMENT JEST PONUMEROWANY WEDŁUG RYSUNKU PONIŻEJ.PROSIMY O WYBÓR INTERESUJĄCEGO.





Nr części Badu PICCO	Ilość w pompie	Art.nr	Cena netto w EURO / szt
101	1	2921.510.100	67,97
143	1	2921.514.300	7,27
160.1.1	1	2921.516.010	28,87
160.2	1	2921.616.020	14,11
161	1	2921.516.100	27,58
230	1	2921.623.001	16,49
412.1	1	2921.641.210	1,94
412.2	1	2921.541.220	3,31
412.10	1	2920.141.252	0,95
412.11	6	2920.141.261	0,69
433	1	2920.143.315	29,30
507	1	2920.850.700	0,78
582	1	2921.658.200	0,72
595	1	2920.359.501	0,86
721 -nakrętka	1	2921.672.111	3,02
721 - złączka węża	1	2921.672.106	4,90
800	1	2980.020.000	209,35
894.1	2	2920.389.410	0,43
900	8	2921.690.002	2,13
910	6	2921.691.000	0,43
412.10 + 721 - kompletne przyłącze	1	2921.672.121	8,78

Produkt posiada dodatkowe opcje:

kod: 2921.510.100 , 2921.514.300 , 2921.516.010 , 2921.616.020 , 2921.516.100 , 2921.623.001 , 2921.641.210 ,
2921.541.220 , 2920.141.252 , 2920.141.261 , 2920.143.315 , 2920.850.700 , 2921.658.200 , 2920.359.501 , 2921.672.111 ,
2921.672.106 , 2980.020.000 , 2920.389.410 , 2921.690.002 , 2921.691.000 , 2921.672.121