

Link do produktu: <https://technikbasenowy.pl/pompa-cala-czesci-zamienne-p-74.html>




Pompa Cala CZĘŚCI ZAMIENNE

Cena	16,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	HD026040
Kod producenta	HD026040

Opis produktu

CZĘŚCI ZAMIENNE DO POMPY CALA .KAŻDY ELEMENT JEST PONUMEROWANY WEDŁUG RYSUNKU PONIŻEJ.PROSIMY O WYBÓR INTERESUJĄCEGO.

Pompa Cala





TECHNIKBASENOWY.PL
CZĘŚCI ZAMIENNE
DO BASENU I WANIEŃ SPA

WWW.TECHNIKBASENOWY.PL

CHEMIA BASENOWA TECHNIKA BASENOWA

SERWIS BASENOWY

tel.: 94 71 79 120

mobile: 609 393 012

Infolinia: 801 011 329

fax.: 94 71 79 121

Art.nr	Nr części
HD026040	1
HD031005	2
HD036000	3
HD021100	4
HD041165	5
HD051260	6 do 1,1kW - 1,5HP
HD051255	6 do 1,5kW - 2HP
HD051250	6 do 2,2kW - 3HP
HD051245	6 do 2,9kW - 4HP
HD056005	7
HD021200	8
HD061055	9
HD071015	11
HD066040	12
HD021120	32+33+34

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOD CALA: HD026040 , HD031005 , HD036000 , HD021100 , HD041165 , HD051260 , HD051255 , HD051250 , HD051245 , HD056005 , HD021200 , HD061055 , HD071015 , HD066040 , HD021120